 <p>LINKKI 2012 Områdesregister</p>	RASEBORG, GRUNDSJÖ		08/2009
	<input type="checkbox"/> Grundvattenområde <input type="checkbox"/> Strandområde <input checked="" type="checkbox"/> Tätbebyggt område <input type="checkbox"/> Skyddsområde för vattentag <input type="checkbox"/> Område potentiellt för vattenandelslag <input type="checkbox"/> Annat specialområde <input type="checkbox"/> Från förordningen avvikande bestämmelser	Områdets fastighetsmängd: ca 27 st. Karterings- och rådgivningsrunda: <ul style="list-style-type: none"> • juni 2009 • Karolina Örnmark/ LUVY • 13 fastigheter • 13 objekt • förverkligande 48 % 	
			V2 T3

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	9/4	69/31
Invånarantal	24	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	0/13	0/100
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	8/5	62/38
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	6/3	67/33
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	5/8	38/62
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	0/9	0/100
Olagliga fall	0	0




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=13)

SAMMANDRAG

Områdets fastighetsägare erbjöds per brev möjlighet att boka fastighetsbesök. Ingen rådgivningstid erbjöds alltså till fastigheten. Pga. tillvägagångssättet blev förverkligandet lågt, ungefär hälften av fastigheterna nåddes. Resultaten kan därför inte generaliseras att gälla hela området. Lagstiftning och miljöförvaltningens direktiv har sedan rådgivningsrundan ändrats så förnyelsebehovet kan ha förändrats.

Största delen av de karterade fastigheterna hade endast slamavskiljare för allt avloppsvatten. I området fanns några objekt med små mängder avloppsvatten.

För att dra slutsatser om situationen i området bör det närmare utredas, t.ex. genom en ny omgång av rådgivning eller genom tillsyn (främst förfrågning efter utredningar). Genomgång av resterande fastigheter beräknas kräva en arbetsinsats på ca 0,5 månad.